



FUSE-IT®

Material de Polímero Sintético Perdido de Circulación

Descripción	El material de pérdida de circulación FUSE-IT® es un material de pérdida de circulación de acción rápida a base de polímeros sintéticos diseñado para ayudar a sellar incluso las zonas de pérdida más severas en tan solo 30 minutos, lo que permite al operador volver a las actividades normales de perforación.	
Aplicaciones / Funciones	<ul style="list-style-type: none">• Material de circulación perdida para aplicaciones de perforación vertical y horizontal.• Adecuado para tratar formaciones fracturadas y vugulares.• LCM eficaz para entornos de arena, grava y adoquines.• Puede estabilizar formaciones no consolidadas.	
Ventajas	<ul style="list-style-type: none">• Certificación NSF/ANSI Standard 60.• Reacción rápida al contacto con el agua.• Permite una respuesta rápida a la pérdida de circulación.• Fácil de usar.• Sin fermentación.• Tolerante a la temperatura.• Compatible con otros productos Baroid.	
Propiedades típicas	<ul style="list-style-type: none">• Apariencia.• Gravedad específica.• Punto de inflamabilidad, °F, (°C)	<ul style="list-style-type: none">• Líquido blanco leche• 1.25• >212°F, (>100°C)
Tratamiento recomendado	<p>Tratamiento en consistencia babosa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Agregue de 5 a 10 galones (20 a 40 litros) de aceite vegetal directamente en la sarta de perforación para recubrir previamente las superficies metálicas de la sarta de perforación.• Siga inmediatamente en la sarta de perforación con 1-2 cubos de FUSE-IT.• Después de la adición del material de circulación perdida FUSE-IT con 5-10 galones (20-40 litros) de aceite vegetal y desplace. Después del desplazamiento, espere de 30 a 60 minutos para hidratarse antes de intentar recuperar la circulación.. <p>Como pildora:</p> <ul style="list-style-type: none">• Agregue el material de circulación perdida de FUSE-IT al fluido de perforación a una concentración de 0.5-1.0 % en volumen (2-4 cuartos de galón/100 galones o 5-10 litros/m3) y desplace la mezcla inmediatamente a la zona de interés.	
Embalaje	El material de circulación perdida de FUSE-IT se empaqueta en recipientes de plástico de 5 galones (18,9 L).	
Disponibilidad	El material de circulación perdida de FUSE-IT se puede comprar a través de cualquier minorista de productos de perforación industrial Baroid. Para localizar el distribuidor de Baroid IDP más cercano a usted, póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente en Houston o con el representante de ventas de IDP de su área.	

**Línea de servicio de productos de
productos de perforación industrial
Baroid, Halliburton**

3000 N. Sam Houston Pkwy E.
Houston, TX 77032

Servicio al cliente	(800) 735-6075 Línea gratuita	(281) 871-4612
Servicio Técnico	(877) 379-7412 Línea gratuita	(281) 871-4613

